



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	01
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Guarnición desnivelada

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	02
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Se aprecian diferentes espesores en colado de banqueteta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA


Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL

Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE

03

FECHA DE EMISIÓN

02/06/2022

FECHA PARA SOLVENTACIÓN

OBSERVACIONES

Despostillamiento de bordes de banquetta

Area with horizontal dashed lines for additional observation notes.

SUPERVISIÓN

Empty box for supervisor name.

CONTRATISTA

Empty box for contractor name.



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	04
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Despostillamiento de bordes de banquetta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA




Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	05
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Despostillamiento de bordes de banquetta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	06
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Fisuras en muro de cancha deportiva, colidante con zona 1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA

Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	07
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Incorrecto tratamiento de junta fría entre asfalto y puente

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	08
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Faltan resanes para recibir tuberías en registros

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	09
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Falta nivelar tapa con superficie de asfalto terminado

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE

10

FECHA DE EMISIÓN

02/06/2022

FECHA PARA SOLVENTACIÓN

OBSERVACIONES

Se parecían fisuras en guarnición

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA

[Empty signature box for Supervisión]

[Empty signature box for Contratista]



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	11
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Se aprecian diferentes espesores de concreto en banqueta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	12
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Se aprecian resanes desprendidos en acabados de banquetta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	13
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Se aprecian guarniciones desalineadas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	14
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Registro para válvulas usado para conexiones eléctricas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	16
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Se observa block roto en muro que separa plataformas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN


CONTRATISTA

Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL

Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN

DATOS

NUMERO DE REPORTE	17
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Falta tratamiento adecuado de juntas frías entre muros de contención

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	18
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Se observa desprendimiento de bloques en muro de contención

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	19
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Se observan bloques mal alineados en muro de contención

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	20
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Se observa juntoo deficiente en bloques de muro de contención

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	21
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Falta renivelar registro

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

.....

CONTRATISTA

.....




Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL
Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL
Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	22
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Falta terminación de muro de contención

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	23
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Se observan desprendimientos en muro de piedra de canal por golpes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	24
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Falta terminación de registro y colocación de tapa definitiva

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA