OBSERVACIONES DE OBRA

Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL

Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	25
FECHA DE EMISIÓN	13/07/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Guarnición con fisuras

SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	

OBSERVACIONES DE OBRA

Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL

Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	26
FECHA DE EMISIÓN	13/07/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Guarnición con fisuras

SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	

OBSERVACIONES DE OBRA

Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL

Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	27
FECHA DE EMISIÓN	13/07/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Guarnición dañada

SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	

OBSERVACIONES DE OBRA

Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL

Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	28
FECHA DE EMISIÓN	13/07/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	

OBSERVACIONES

Muro de contensión golpeado

SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	