











**Obra:** URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


**Ubicación:** CUMBRE DEL TEZAL

**Supervisión:** KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

**REPORTE FOTOGRÁFICO**



**LOCALIZACIÓN**



**DATOS**

NUMERO DE REPORTE	05
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	30/06/2022

**OBSERVACIONES**

Falta reparación de guarniciones despostilladas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	



Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE

06

FECHA DE EMISIÓN

02/06/2022

FECHA PARA SOLVENTACIÓN

OBSERVACIONES

Falta reparación de muro de cancha

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA





Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	08
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	16/06/2022

OBSERVACIONES

Resane en paso de instalaciones

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA











**Obra:** URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


**Ubicación:** CUMBRE DEL TEZAL

**Supervisión:** KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	13
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	30/06/2022

OBSERVACIONES

Alineación de guarniciones y banquetta

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA





Obra: URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


Ubicación: CUMBRE DEL TEZAL

Supervisión: KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN



DATOS

NUMERO DE REPORTE	15
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	05/07/2022

OBSERVACIONES

Falta reparación

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA











**Obra:** URBANIZACIÓN - CUMBRE DEL TEZAL


**Ubicación:** CUMBRE DEL TEZAL

**Supervisión:** KTI - KONSTRUKTION TECHNOLOGIE & INNOVATION

**REPORTE FOTOGRÁFICO**



**LOCALIZACIÓN**



**DATOS**

NUMERO DE REPORTE	20
FECHA DE EMISIÓN	02/06/2022
FECHA PARA SOLVENTACIÓN	30/06/2022

**OBSERVACIONES**

Reparación de junteo en muro de contención

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA







